

ATeS süsteemi volehäirete ennetamise meelespea tuleohutuspaigaldise hooldajale/töövõtjale



Automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteemi eesmärgiks on teavitada hoones viibivaid inimesi ohuolukorrast.

Siseministri 07.01.2013 a määruse nr 1 Nõuded tulekahju signalisatsiooni süsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahju signalisatsiooni süsteemitulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse kohaselt vastutab omanik süsteemi töökindluse ja volehäirete ennetamise eest.

Süsteemid, mis ei ole korrektselt paigaldatud ja hooldatud põhjustavad volehäireid.

Volehäirete tekkimise põhjusteks võivad olla seadmete-, projekteerimise-, paigaldamise-, kasutamise- või hooldamise mittevastav kvaliteet. Põhjuseks võib olla ka keskkonningimuste ebapiisav arvestamine süsteemi projekteerimisel või ehitises asuvate ruumide kasutusotstarve muutmine (keskkonna muutumine).

Hooldus – ja ehitustegevus ei tohi põhjustada kõrvalekaldeid ATeS süsteemi töös.

Kontrollnimekiri volehäirete ennetamiseks:

TULEOHUTUSPAIGALDISE HOOLDAJALE

- Teavita tuleohutuspaigaldise (ATeS, AKS) hooldamisel või tuleohutuspaigaldise ehitustegevuse algamisel ATeS süsteemi omanikku, et ATeS süsteemi omanik teavitaks häireedastusteenust pakkuvat ettevõtet ja laseks süsteemi lülitada hooldusesse.
- Hooldusettevõtte teavitab kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul ATS objekti omanikku hoolduse käigus avastatud puudustest, mis võivad põhjustada volehäireid või takistada süsteemi pidevat toimimist.
- Hooldusettevõtte teavitab kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul Päästeametit hoolduse käigus avastatud puudustest, mis võivad põhjustada volehäireid või takistada süsteemi pidevat toimimist.

TÖÖVÕTJALE OBJEKTI

- Teavita objektil ATeS süsteemi omanikku ehitustegevuse, koristustööde, hooldustööde algamisest, et ATeS süsteemi omanik teavitaks häireedastusteenust pakkuvat ettevõtet, kui tegevusega:
 - Tekitatakse suitsu
 - Tekitatakse tolmu
 - Võib toimuda temperatuuri kõikumisi
 - Teostatakse keevitustöid
 - Teostatakse konstruktsioonide ümberpaigutamisi /lammutamisi
- Objektile ei ole ümberehitustega rikutud süsteemi toimimise parameetreid (ehitustööde käigus lisatud valgustid, ventilatsioon, vaheseinad, riulid, jms), mis võiks häirida ATS süsteemi tõrgeteta toimimist

Kui on tuvastatud kõrvalekaldeid ATS süsteemi tavapärasel tööl, kas hooldust teostava ettevõtte või objekti personali tegevusest tingituna tuleb ATS süsteemi omanikul viivitamatult tagada ATS süsteemi tõrgeteta töö. Tuleohutusnõude täitmata jätmisel võib tuleohutuse seaduse alusel karistada omanikku kuni 3200 € suuruse rahaträhviga.